

ବହୁଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା

୧୩ ହଜାର ମିଟର ଫାଟ

ସମ୍ବଲପୁର, ୨୨/୯(ଇମିସ): ବହୁମୁଖୀ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ ୧୯୫୭ ମସିହା ଜାନୁଆରି ୧୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହର ଲାଲ ନେହରୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ତାହାଣ ସ୍ଥିଳତ୍ଵେ ଓ ପାଣ୍ଡାର ତ୍ୟାମ୍ ଅଂଚଳରୁ ପାଣି ଝରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଯୋଡ଼େଇ(କନଷ୍ଟ୍ରେକ୍ସନ କଏଣ୍ଟ୍ରଲ୍). ଜାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼େଇ(ଲିଫ୍ଟ କଏଣ୍ଟ୍ରଲ୍), ଗେଟ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନ(ଗେଟ୍ ସାପ୍ଟ ଓପନିଂ) ଆଦି ଜାଗାରୁ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିଲା। ୧୯୫୭ରୁ ୧୯୫୮ ମସିହାରେ ଗ୍ରାଉଟିଂ (ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାହାରେ ଗର୍ତ୍ତ କରି ତରଳ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇ) ଲିକେଜ୍ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ୧୯୬୩ରୁ ୧୯୭୩ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ତ୍ୟାମ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟକୁ ଗ୍ରାଉଟିଂ କରି ଲିକେଜ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ଅପରେସନ ଗ୍ୟାଲେରି, ସୁଇଚ୍ ବେରେଲ ଓ ଗେଟ୍ ସାପ୍ଟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଫାଟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ଫାଟ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଆୟୋଗର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ବାମ ସ୍ଥିଳତ୍ଵେରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟ ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀ, ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଏପ୍‌ସିସି ଏବଂ ହଳାଣ୍ଡର ଇଂସ୍‌ବିଟି ଦ୍ଵାରା ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୭୫ରୁ ୧୯୮୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାଉଟିଂ କରି ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବମୋଟ ୨୭ ହଜାର ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଫାଟ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ ହଜାର ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇପାରିଛି। ବାକି ୧୩ ହଜାର ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଫାଟର ମରାମତି ହୋଇପାରିନଥିବା ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସୁଇଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗର୍ତ୍ତ

ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ୬୩୦ ଫୁଟ୍। ଏହାର ୧୪୦ ଫୁଟ୍ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ୪୯୦ ଫୁଟ୍ରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ୟାଲେରି ରହିଛି। ପୁଣି ଏହାର ୨୦ ଫୁଟ୍ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବାତଳେ ୪୭୦ ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି ଲୋୟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ୟାଲେରି। ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ୟାଲେରି ଉପରେ ୫୫୭ ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି ଅପରେସନ ଗ୍ୟାଲେରି। ଅପରେସନ ଗ୍ୟାଲେରି ଦେଇ ବନ୍ଧା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ୧୯୯୭-୯୮ ମସିହାରେ ତାହାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ୟାଲେରିର ୨ଟି ବୁଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୯ ଏପ୍-୨(ଫର୍ମ୍ ଟ୍ରେନ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଇ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ୧୩୦୦ ଲିଟର ଜଳ ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଟିଏସ୍‌ସିଆଇଏଲ୍ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଚିହ୍ନଟ୍ କରିଥିଲା। ସୁଇଚ୍ ବେରେଲର ଉଭୟ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ସ୍ଥିଳତ୍ଵେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତର ମରାମତି ଦାୟିତ୍ଵ ସ୍ଵାନ୍ତ୍ଵା ସିମେଣ୍ଟେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମରାମତି ପରେ ପାଣିର ଲିକେଜ୍ ପରିମାଣ ୧୩ ଶହ ଲିଟର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରୁ ୧୧୪ ଲିଟର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌କୁ କମାଇ



ଦିଆଯାଇ ପାରିଥିଲା। ଗତ ୨୦୦୨-୦୩ରେ ଅଣ୍ଡର ଡ୍ରାଜର ସର୍ତ୍ତେ ବେଳେ ସ୍ଥିଳତ୍ଵେ ନିକଟରେ ପୁଣି ଫାଟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ଧ ଅଭିଧାନ ଓ ଉନ୍ନିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ(ଡିପ୍) କରିଆରେ ଫାଟ ଓ ଗର୍ତ୍ତ ଚିହ୍ନଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୀରାକୁଦ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ଵା ଯଶୋବନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପତାରିବାକୁ ସେ କହିଲେ, ଡିପ୍ ଯୋଜନାରେ ଏହାର ସର୍ତ୍ତେ ଦାୟିତ୍ଵ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତିସେମ୍ବର-ଜାନୁଆରି ମାସରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଣି ନିର୍ମାଳ ହେଉଥିବାବ୍ଦୁ ଏହି ସମୟରେ ରୋବର୍ଟ୍ କରିଆରେ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଫାଟ ଚିହ୍ନଟ୍ କରାଯିବ। ପୁଣି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ପଟୁ ମାଟିର ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ହ୍ରାଲଦ୍ରାବାଦର ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉଭୟ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ଡାକ୍ ଫାର୍ଣ୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥିଳତ୍ଵେ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ଵା ଇଂ. ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି।