


ରୋବର୍ କରିବ ସତ୍ତେ

ସମୂଲପୁର, ୧୪/୯(ଇମିସ): ବହୁମୁଖୀ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦକୁ ଉତ୍ତିମଧ୍ୟରେ ୫୮ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁ ଜଳଭଣ୍ଟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଶ୍ଵିତିରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକାଣରୁ ଆସନ୍ତା ଉଚ୍ଚେମ୍ଭର ମାସରୁ ରୋବର୍ ଜରିଆରେ ସଭେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟବନ୍ଦ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ ଯଶୋବନ୍ତ ପରିଭ୍ରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

୧୩ ଜାନୁଆରି

୧୯୪୭ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାର ଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ହାତରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲୋ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପାଦନ, ବନ୍ଦ୍ୟା ନିୟକ୍ଷଣ, ପାନୀୟ ଜଳଯୋଗାଣ ତଥା ଜଳସେଚନ ଲୋକାର୍ପଣ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ୧୯୭୭ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଜଳସେଚନ ସମ୍ବନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦ୍ୟା ଜଳରେ ପଢ଼ୁ ଆସି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଟାରର ତେଥେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅର୍ଥାତ ୫୯୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ୫୩.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ପଢ଼ୁମାଟିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅର୍ଥାତ ୫୯୦ର ୩୩୦ ଫାଟ ମଧ୍ୟରେ



୧୭.୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ପଢ଼ୁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ବନ୍ଦ୍ୟା ଜଳରେ ପଢ଼ୁ ମାଟି ଆସି ପୋଡ଼ି ହେବା ଯୋଗୁ ଜଳଭଣ୍ଟାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ସର୍ବମୋଟ ୨୭.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ ୨୦୦୭-୦୮ରେ ଅନ୍ତର ଖୁବର ସର୍ଭ ବେଳେ ଶିଳଖ୍ରେ ନିକଟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଛୋଟବଡ଼ ଛିଦ୍ର ଓ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର କିଛିଟା ମାରାମତି ହୋଇଥିଲା। ଜଳଭଣ୍ଟାରର ୪୯୭ ଫୁଟରେ ଫାତଣ୍ଡେସନ ଗ୍ୟାଲେରିରେ ୨୧୭ଟି ଗର୍ତ୍ତ(ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ହୋଲ)ରହିଛି। ବନ୍ଦର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି। ଏହାର ସର୍ଭ ନିମକ୍ତେ ନୃଆଦିଲୀର ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍ ସଂଘାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂଘା ସର୍ଭ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଦେଇଛି। ଏବେ ପାଣି ଗୋଲିଆ ଥିବାରୁ ବନ୍ଦର ଷଷ୍ଠ ତିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳଭଣ୍ଟାର ପାଣି ଉଚ୍ଚେମ୍ଭର-ଜାନୁଆରି ମାସରେ ନିର୍ମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ରୋବର୍ ଜରିଆରେ ତିତ୍ର ଉତ୍ତାଳନ କରି କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନୀ ଯଶୋବନ୍ତ ପରିଭ୍ରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଷଷ୍ଠ ପାଇଁ ଲେପଟ୍ ତାଇକ୍ ପଟେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାଯରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପରେ ରାଇଟ୍ ତାଇକ୍ ପଢ଼ୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ଜମିଛନ୍ତି।