

# ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆଜିଠୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୋଭର୍ ସର୍ଭେ

ସମ୍ବଲପୁର, ୧୫।୩(ବୁଧରୋ): ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୋଭର୍ ସର୍ଭେ ଗତ ତିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏହାର ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ଭେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ୩ ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁର୍ଲାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ । ଗତ ତିସେମ୍ବରରେ ଉଭୟ ପଟର ସମସ୍ତ ସ୍ଵିଲଡ୍଱େର ଅନୁଧ୍ୟାନ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପାଞ୍ଚର ତ୍ୟାମ୍ବର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

୧୦ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରୁଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ପାଳଟିଥିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି । ବନ୍ଧର କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି । ତ୍ୟାମ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍, ଇମ୍ପ୍ରୁଫେଣ୍ଡେସନ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ (ଡ୍ରିପ୍) ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦୧୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଧି ଶେଷ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଏସ୍ଏମ୍ଆର୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ



ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଲେକ୍ସ ଭରଗିସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଏବଂ ଶିବ ଚରଣ ପ୍ରମୁଖ ଗତ ତିସେମ୍ବର ୧୩ରୁ ରୋଭର୍ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୀରାକୁଦ ପଟର ୨୪ଟି ସ୍ଵିଲଡ୍଱େ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ପଟର ୪୦ଟି ସ୍ଵିଲଡ୍଱େର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟରେ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇଛି ରୋଭର୍ । ସ୍ଵିଲଡ୍଱େର କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥିତିର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର । ଏକ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ରୋଭର୍ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ୬୪ଟି ସ୍ଵିଲଡ୍଱େର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସାରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗତ ମାସ ୨୬ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଥିଲେ ।

ତେବେ, ବାକି ଥିବା ପାଞ୍ଚର ତ୍ୟାମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ କାନ୍ଥର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଏକ ୩ ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପୁଣି ବୁର୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବନ୍ଧର ପାଞ୍ଚର ତ୍ୟାମ୍ବର କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥର ଫଟୋ ପାଣି ଭିତରୁ ଟାଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ବୁର୍ଲା ପାଞ୍ଚର ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାଲେରିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ୨୦୧୪ରୁ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରି ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଥିଲେ ହେଁ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଭର୍ ସର୍ଭେ ପରେ ଏହି କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବହୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଫାଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ, ବାକି ଥିବା ପାଞ୍ଚର ତ୍ୟାମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ କାନ୍ଥର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଏକ ୩ ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପୁଣି ବୁର୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବନ୍ଧର ପାଞ୍ଚର ତ୍ୟାମ୍ବର କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥର ଫଟୋ ପାଣି ଭିତରୁ ଟାଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ବୁର୍ଲା ପାଞ୍ଚର ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାଲେରିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ୨୦୧୪ରୁ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରି ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଥିଲେ ହେଁ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଭର୍ ସର୍ଭେ ପରେ ଏହି କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବହୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଫାଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ, ବାକି ଥିବା ପାଞ୍ଚର ତ୍ୟାମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ କାନ୍ଥର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଏକ ୩ ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପୁଣି ବୁର୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବନ୍ଧର ପାଞ୍ଚର ତ୍ୟାମ୍ବର କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥର ଫଟୋ ପାଣି ଭିତରୁ ଟାଣି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ବୁର୍ଲା ପାଞ୍ଚର ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାଲେରିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ୨୦୧୪ରୁ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରି ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଥିଲେ ହେଁ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଭର୍ ସର୍ଭେ ପରେ ଏହି କଂକ୍ରିଟ୍ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବହୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଫାଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

